

Prodej - Soupis majetku k nabídce - L02/23

Číslo	Popis	Sériové číslo	Datum zařazení	Zařazení	Účetní hodnota	OC - obvyklá cena celkem bez DPH (Kč)	Stávající stav
HM000012242	Laser excimerový Typ: MEL 80	901074	31.8.2006	14 124 642,00	0,00	367 240,69	Min.cena nutná pro zprovoznění Laseru: Málo využívaný. Systém je v současnosti podporován pouzev případě dostupných náhradních dílů. Ke zprovoznění je dále třeba: Plynové lahve 200 000,- Kč bez DPH, Cena práce spojená s výměnou je 2000,- Kč bez DPH za hodinu práce (minimálně 3 hodiny). Cena BTK nutná pro provoz laseru 30 000 Kč bez DPH (nyní BTK pouze pro funkci mikroskopu) v případě nutnosti výměny thyatronu nebo laserové hlavy by bylo BTK provedeno zdarma). Dle našeho předpokladu bude zřejmě nutné vyměnit min. ještě Thyatron (z důvodu dlouhého nepoužívání laseru), jehož cena je dle ceníku 265 000,- Kč - nutné dotázat na dostupnost u výrobce.
HM000012246	Mikrokeratom Typ: LASITOME COMBI (EPITOME/LASITO)	04-3002-110	31.8.2006	945 000,00	18 900,00	36 855,00	Funkční
DHN024537	váha lékařská osobní digitální podlahová přenosná	21603052	18.10.2017	6 095,44	0,00	182,86	Nerentabilní oprava - cena vč. MetO cca 6000 Kč
DHS000167	chladnička VESTFROST FKS 471	20042504976	1.11.2004	20 990,00	0,00	818,61	Funkční
DHS002420	chladnička VESTFROST FKS 471		4.3.2005	19 890,01	0,00	775,71	Funkční
HM000012084	Sestava artroskopická DAVID (CCD-kamera) PV140	362237	30.12.2005	512 631,00	0,00	16 660,51	funkční, ale zastaralé
HM000012085	Zdroj světla xenonový Axel 180 OP930	3231	30.12.2005	180 180,00	0,00	5 855,85	funkční, ale zastaralé
HM000012086	Zařízení záznamové a archivační EDDY DVD PV920	1087	30.12.2005	293 238,00	0,00	9 530,24	funkční, ale zastaralé
HM000012087	Pumpa artroskopická ARTHROFLOW PG100	41076	30.12.2005	143 154,00	0,00	4 652,51	funkční, ale zastaralé
HM000012089	Vozík endoskopický METRO JUNIOR PV881	1092	30.12.2005	61 441,00	0,00	1 996,83	funkční, ale zastaralé
HM41861400	EKG přístroj Cardiofax ECG 8820K	00503	28.11.1996	283 390,00	0,00	9 210,18	funkční, ale zastaralé, poslední BTK 06/2022
HM000013904	Monitor krevního tlaku BPM - 200	03-007556	31.12.2012	44 925,00	0,00	1 347,75	Nerentabilní oprava - cena vč. MetO cca 7300 Kč